

УГК
№ 02-27/10-270 от 28.01.2014г.

Начальнику ОКРиРП
Прилуцкому А.М.

Касается испытаний колец
уплотнительных гильзы

Служебная записка

Настоящим сообщаяю, что кольца уплотнительные 245-1002022 неизвестного изготовителя, образцы которых были предоставлены Вашей службой для проведения анализа на предмет возможности применения в комплектации двигателей Минского моторного завода, при исследовании в ЦИЛ ММЗ показали несоответствие требованиям ГОСТ 18829-73 по параметру относительной остаточной деформации и требованиям КД по диаметру и наличию облоя.

Применение в комплектации двигателей Минского моторного завода уплотнительных колец с указанными несоответствиями неприемлемо, так как влечет за собой нарушение герметичности системы охлаждения двигателя и попадание охлаждающей жидкости в систему смазки, что в свою очередь приводит к тяжелым повреждениям деталей двигателя: коленчатого вала, вкладышей, шатунов, цилиндра – поршневой группы, распределительного вала, блока цилиндров и т.д.

Главный конструктор



С.П. Севиздрал

Рассоха, 73-56
27.01.2014, ОКРиРП245-1002022.doc